# Workshops

# Reserve -Yamaha FZR 600–Bj.93
# Fehler wenn nur die geht

Sprit ablassen und Tank Ausbauen.

Alle Schrauben Lösen und Tank vorsichtig nach oben Rausholen. Ich hatte noch die Batterie rausgemacht, weil der Tank dann besser nach oben rauszuholen ist.











**(c) 2026 Achim Bettermann <asrami@fzr-forum.de> | 2026-11-25 01:06**

URL: http://www.fzr-forum.de/technikfaq/index.php?action=faq&cat=103&id=340&artlang=de







Meistens ist das große Röhrchen abgefallen. Es sollte sich im Tank befinden.

Darum fährt die FZR nur auf Reserve. Röhrchen wieder mit Kleber festmachen und in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen. Dazu aber einen neuen Dichtungssatz verwenden.

# Material

1. Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher
2. Ratsche mit 10 und 13 Nuss und Verlängerung
3. Org. Dichtungssatz bestehend aus 4 Dichtungen kosten 6,95 EURO
4. Sekundenkleber

Eindeutige ID: #1078
Verfasser: schrubby
Letzte Änderung: 2006-07-10 21:15


**(c) 2026 Achim Bettermann <asrami@fzr-forum.de> | 2026-11-25 01:06**
URL: http://www.fzr-forum.de/technikfaq/index.php?action=faq&cat=103&id=340&artlang=de