

Motor / Getriebe

Leistungsverlust bei hohen Drehzahlen

Wirkung:

Zunächst unrunder Lauf bei Drehzahlen grösser 9000 U/min

Successive Verschlechterung der Laufeigenschaften bis zu unrunder Lauf ab 5500 U/min. (9 Monate mit 10000 km)

Ursache:

Defektes Pickup (deutsch "Impulsspule" laut WHB, Bauteil Nr. 22)

weitere technische Details

http://www.panther.frik.info/2LA_WHB/8_Elektrik.pdf hier auf Seite 8-174ff

Fehlerdiagnose:

Messung Widerstand des Bauteils, Soll 135-165 Ohm >> Ist 85 Ohm

Derzeit eingebaut neue Impulsspule 3LE (andere Stecker, gleiche elektrische Eigenschaften)

Mein Dank geht an:

ostfrieze, fzf_gelb, fussel, sigi17, little-joe, Buffinger, Sonja, Freddy, Kuhtöter, pit68, Schumi, meine Frau (schluppi) wegen meiner schlechten Laune ;) und alle weiteren Mitglieder des Forums und des <http://www.genesis-board.panther.frik.info>, die mir teilweise spät in der Nacht am Telefon geholfen haben.

Mehr Informationen unter: <http://www.fzf-forum.de/wbb/thread.php?threadid=51009>

Eindeutige ID: #1128

Verfasser: Panther

Letzte Änderung: 2007-02-26 01:44